

Kennari: Grímur Lúðvíksson

Skammstöfun: GL



Verktækni Grunndeild Rafiðna

Prep 2 Einingafjöldi 5

Lýsing:

Nemendur læra að beita rásahermiforritum til að teikna og prófa einfaldar rafeindarásir. Nemendur gera jafnframt allar mælingar í slíkum forritum, smíða rás, prentplötu og setja rásirnar saman. Síðan staðfesta þeir virkni rásarinnar. Unnið er að smíði stærri rafeindatækja.

Forkröfur:

Þekkingarviðmið:

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

- virkni rásahermiforríta.
- virkni helstu íhluta.
- hvernig kopar prentása er.
- forritum til að teikna prentrásir.
- forritum sem teikna rafeindarásir.

Leikniviðmið:

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

- vinna með og prófa rásir í rásahermum.
- snúa skematískum teikningum yfir á prent.
- mæla og prófa rásir bæði í rásahermi og raunrás.

Hæfniviðmið:

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

- teikna rafeindarás í rásahermi og herma virkni hennar.
- mæla spennur, strauma og viðnám í rásahermi.
- hanna prent út frá rásateikningu.

- smíða rás á prentplötu aðferð.
- Prófa og staðfesta virkni í raunrás.

Námsmat:

Notað er símat. Smíðaður er spennugjafi. Verkefni annarinnar gilda öll til annareinkunnar. Kennari útvegar námsefni

Ekkert lokapróf.

Með fyrirvara um breytingar,

Kennari: Grímur Lúðvíksson grimur@fsu.is